
Leakage Row: 6 Column: 13
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 6 Column: 13
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 6 Column: 13
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 7 Column: 31
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 7 Column: 31
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 7 Column: 31
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 11
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 11
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 11
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 19
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 19
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 19
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 21
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 21
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 21
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 31
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 31
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 31
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 2
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 2
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 15 Column: 9
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 15 Column: 9
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 15 Column: 9
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 17 Column: 22
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 17 Column: 22
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 17 Column: 22
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 22 Column: 18
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 22 Column: 18
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 22 Column: 18
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 25 Column: 24
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 25 Column: 24
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 25 Column: 24
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 30 Column: 0
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 30 Column: 0
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 30 Column: 0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)