
Leakage Row: 2 Column: 14
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 2 Column: 14
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 2 Column: 14
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 4 Column: 19
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 4 Column: 19
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 4 Column: 19
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 5 Column: 9
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 5 Column: 9
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 5 Column: 9
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 6 Column: 0
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 6 Column: 0
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 6 Column: 0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 8 Column: 2
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 8 Column: 2
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 8 Column: 2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 6
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 13 Column: 23
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 13 Column: 23
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 13 Column: 23
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 21 Column: 5
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 21 Column: 5
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 21 Column: 5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 22 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 22 Column: 6
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 22 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 23 Column: 25
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 23 Column: 25
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 23 Column: 25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 24 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 24 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 24 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 25 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 25 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 25 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 25 Column: 29
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 25 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 25 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 29 Column: 3
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 29 Column: 3
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 29 Column: 3
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 29 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 29 Column: 6
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 29 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)