
Leakage Row: 0 Column: 7
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 7
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 7
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 2 Column: 26
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 2 Column: 26
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 2 Column: 26
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 5 Column: 10
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 5 Column: 10
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 5 Column: 10
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 5 Column: 25
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 5 Column: 25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 5 Column: 25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 8 Column: 19
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 8 Column: 19
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 8 Column: 19
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 27
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 27
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 27
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 10 Column: 16
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 10 Column: 16
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 10 Column: 16
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 17 Column: 17
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 17 Column: 17
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 17 Column: 17
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 22 Column: 23
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 22 Column: 23
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 22 Column: 23
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 23 Column: 13
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 23 Column: 13
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 23 Column: 13
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 4
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 4
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 4
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)