
Leakage Row: 0 Column: 16
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 16
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 16
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 3 Column: 14
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 3 Column: 14
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 3 Column: 14
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 5 Column: 13
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 5 Column: 13
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 5 Column: 13
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 16 Column: 25
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 16 Column: 25
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 16 Column: 25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 28 Column: 25
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 28 Column: 25
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 28 Column: 25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)