
Leakage Row: 0 Column: 23
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 23
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 23
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 6 Column: 2
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 6 Column: 2
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 6 Column: 2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 7 Column: 21
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 7 Column: 21
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 7 Column: 21
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 12
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 12
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 12
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 19
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 19
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 19
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 10
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 10
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 10
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 29
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 13 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 13 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 13 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 17 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 17 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 17 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 10
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 10
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 10
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 23 Column: 8
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 23 Column: 8
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 23 Column: 8
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 25 Column: 18
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 25 Column: 18
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 25 Column: 18
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 30 Column: 29
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 30 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 30 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)