
Leakage Row: 3 Column: 4
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 3 Column: 4
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 3 Column: 4
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 4 Column: 9
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 4 Column: 9
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 4 Column: 9
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 22
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 22
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 22
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 14 Column: 25
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 14 Column: 25
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 14 Column: 25
Volts
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 16 Column: 17
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 16 Column: 17
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 16 Column: 17
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 17 Column: 8
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 17 Column: 8
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 17 Column: 8
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 18 Column: 15
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 18 Column: 15
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 18 Column: 15
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 21 Column: 12
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 21 Column: 12
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 21 Column: 12
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 22 Column: 20
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 22 Column: 20
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 22 Column: 20
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 22
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 22
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 22
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 31 Column: 16
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 31 Column: 16
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 31 Column: 16
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)