
Leakage Row: 0 Column: 23
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 23
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 23
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 0 Column: 25
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 25
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 0 Column: 28
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 28
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 28
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 3 Column: 21
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 3 Column: 21
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 3 Column: 21
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 3 Column: 23
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 3 Column: 23
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 3 Column: 23
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 5 Column: 23
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 5 Column: 23
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 5 Column: 23
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 6 Column: 2
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 6 Column: 2
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 6 Column: 2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 6 Column: 11
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 6 Column: 11
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 6 Column: 11
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 7 Column: 21
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 7 Column: 21
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 7 Column: 21
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 8 Column: 18
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 8 Column: 18
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 8 Column: 18
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 9 Column: 16
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 9 Column: 16
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 9 Column: 16
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 10 Column: 14
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 10 Column: 14
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 10 Column: 14
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 10 Column: 29
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 10 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 10 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 7
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 7
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 7
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 12
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 12
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 12
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 19
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 19
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 19
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 22
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 22
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 22
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 26
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 26
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 26
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 10
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 10
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 10
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 28
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 28
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 28
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 12 Column: 29
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 12 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 12 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 13 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 13 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 13 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 13 Column: 31
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 13 Column: 31
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 13 Column: 31
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 14 Column: 28
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 14 Column: 28
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 14 Column: 28
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 15 Column: 2
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 15 Column: 2
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 15 Column: 2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 15 Column: 12
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 15 Column: 12
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 15 Column: 12
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 16 Column: 4
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 16 Column: 4
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 16 Column: 4
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 16 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 16 Column: 6
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 16 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 16 Column: 13
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 16 Column: 13
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 16 Column: 13
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 17 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 17 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 17 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 17 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 17 Column: 6
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 17 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 19 Column: 4
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 19 Column: 4
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 19 Column: 4
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 19 Column: 29
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 19 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 19 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 10
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 10
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 10
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 12
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 12
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 12
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 14
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 14
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 14
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 26
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 26
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 26
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 20 Column: 31
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 20 Column: 31
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 20 Column: 31
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 21 Column: 18
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 21 Column: 18
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 21 Column: 18
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 22 Column: 5
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 22 Column: 5
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 22 Column: 5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 23 Column: 8
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 23 Column: 8
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 23 Column: 8
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 23 Column: 25
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 23 Column: 25
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 23 Column: 25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 24 Column: 18
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 24 Column: 18
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 24 Column: 18
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 25 Column: 14
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 25 Column: 14
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 25 Column: 14
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 25 Column: 18
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 25 Column: 18
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 25 Column: 18
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 1
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 1
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 7
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 7
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 7
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 11
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 11
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 11
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 22
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 22
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 22
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 31
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 31
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 31
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 28 Column: 13
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 28 Column: 13
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 28 Column: 13
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 29 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 29 Column: 6
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 29 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 29 Column: 9
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 29 Column: 9
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 29 Column: 9
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 29 Column: 30
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 29 Column: 30
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 29 Column: 30
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 30 Column: 0
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 30 Column: 0
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 30 Column: 0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 30 Column: 26
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 30 Column: 26
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 30 Column: 26
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 30 Column: 29
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 30 Column: 29
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 30 Column: 29
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 30 Column: 30
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 30 Column: 30
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 30 Column: 30
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 31 Column: 6
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 31 Column: 6
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 31 Column: 6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)